

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020135

Wie gehe ich vor, wenn ich in Windows die Fehlermeldung „Für ESPMAIN.EXE fehlt die erforderliche Exportdatei MFC42DLL: 6605“ erhalte?

Anleitung

1. Klicken Sie auf der Taskleiste auf Start.
2. Zeigen Sie auf Programs (Programme), und klicken Sie auf Accessories (Zubehör).
3. Klicken Sie auf Imaging, um Kodak Imaging (die Bildbearbeitungssoftware von Microsoft Windows 98) zu starten.
4. Wählen Sie im Menü File (Datei) unter Select Scanner (Gerät auswählen) den Eintrag EPSON TWAIN 5 aus.
5. Scannen Sie nun, indem Sie im Menü File (Datei) die Option Scan New (Bild erfassen) auswählen.

Wenn der Scanner ordnungsgemäß funktioniert, bestätigen Sie dies, und führen Sie die unten aufgeführten Schritte durch:

1. Deinstallieren Sie Smart Panel: Wählen Sie im Ordner Smart Panel die Option Uninstall (Deinstallieren) aus, um die Software zu deinstallieren.
2. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen. Beenden Sie auch Antivirenprogramme, Bildschirmschoner und andere Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden. Dadurch können Sie Softwarekonflikte vermeiden. Beenden Sie die Anwendungen ordnungsgemäß.
3. Löschen Sie den entsprechenden Epson-Ordner im Verzeichnis c:\Programme\EPSON\ (falls vorhanden).
4. Installieren Sie Smart Panel erneut. Beachten Sie die Installationsanweisungen für Smart Panel, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.