

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020130

Pourquoi l'erreur « ESTW5UI.DLL » se produit-elle lorsque je lance une numérisation sous Windows ?

Instructions

Remarque : le problème peut provenir du fait que le pilote n'a pas été complètement installé. Téléchargez le dernier pilote Twain disponible sur le site Web d'Epson à l'adresse suivante : <http://www.epson.com/> et suivez les instructions qui s'affichent pour l'installer.