

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020135

Waarom krijg ik het foutbericht "ESPMMAIN.EXE missing Export MFC42DLL: 6605" (Export MFC42DLL ontbreekt in ESPMMAIN.EXE) in Windows?

Instructies

1. Klik op de knop Start (Start) in de linkerbenedenhoek van de taakbalk.
2. Kies Programs (Programma's) en klik op Accessories (Bureau-accessoires).
3. Klik op Imaging (Beeld) om Kodak Imaging, beeldbewerkingssoftware bij Microsoft Windows, te openen.
4. Selecteer EPSON TWAIN 5 of (Select Scanner) Scanner selecteren in de keuzelijst.
5. Scan de afbeeldingen bij de optie Scan New (Nieuwe afbeelding scannen) in de keuzelijst.

Controleer of de scanner zonder problemen werkt en voer de volgende stappen uit:

1. Verwijder Smart Panel: kies Uninstall (Verwijderen) in de groep Smart Panel om de software te verwijderen.
2. Sluit alle actieve toepassingen. Sluit ook antivirusprogramma's, schermbeveiligingen en andere toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u mogelijke conflicten met andere toepassingen. Raadpleeg de toepassingen voor informatie over het afsluiten.
3. Verwijder de opgegeven map van Epson (indien aanwezig) uit c:\program files\EPSON\
4. Installeer Smart Panel opnieuw. Raadpleeg de instructies voor het installeren van Smart Panel en voer de stappen op het scherm zorgvuldig uit.