

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020024

Was muss ich nach der Aktualisierung auf Windows XP beachten?

Damit der EPSON-Scanner fehlerfrei unter Windows XP funktioniert, müssen die entsprechenden Treiber heruntergeladen werden. **Hinweis:** Windows XP enthält keine Unterstützung für über die parallele Schnittstelle angeschlossene Scanner. Sie müssen dafür die USB-Schnittstelle des Computers verwenden, falls vorhanden. Wenn für Ihr Gerät keine Windows XP-Treiber erhältlich sind, verwenden Sie die Treiber für Windows 2000.

Vorgehensweise

Die XP-kompatiblen Treiber können auf der Website <http://support.epson-europe.com> heruntergeladen werden. Wählen Sie die gewünschte Sprache und anschließend Downloads aus. Wenn Sie den entsprechenden Treiber gefunden haben, klicken Sie auf **Speichern**. Wenn die Datei heruntergeladen wurde, doppelklicken Sie darauf, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.