

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020042

Perché la funzione di copia in EPSON Smart Panel non funziona sugli scanner Perfection 1250, 1650 e 2450 quando si utilizza una stampante diversa da EPSON?

Per risolvere questo problema è necessario scaricare e installare un aggiornamento.

La patch è disponibile all'indirizzo <http://www.newsoftinc.com>.

Se la funzione di copia non funziona in presenza delle condizioni specificate, è necessario scaricare una patch per aggiornare EPSON Smart Panel.

È possibile scaricare la patch all'indirizzo <http://www.newsoftinc.com>.

Salvare il file nella posizione desiderata. Una volta completato il download, fare doppio clic sul file e attenersi alle istruzioni visualizzate.