

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020130

Perché durante l'avvio di una scansione in Windows viene visualizzato il messaggio di errore "ESTW5UI.DLL"?

Istruzioni

Nota: il problema potrebbe essere dovuto all'installazione non corretta del driver twain. Scaricare la versione più recente del driver twain dal sito Web EPSON all'indirizzo <http://www.epson.com/> e seguire le istruzioni visualizzate per l'installazione del driver.