

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020088

Hoe los ik USB-problemen met ALI-controllers op?

Hier worden verscheidene oplossingen beschreven voor problemen met de USB-verbinding met de voornoemde USB-controller.

Aanbevolen BIOS-instelling (bel uw computerleverancier voor ondersteuning):

- Plug and Play Operating System
- Socket 7 Systems - Enabled
- Newer - Disabled
- IRQ's Assigned - Auto of OS
- USB or USB Keyboard - Enabled
- BIOS Controlled Power Management Support - **Disabled**
- ACPI - **Disabled**
- FSB - Default Value (Not over clocked)
- RAM settings - Normal of Default

Download en installeer de nieuwste drivers voor uw specifieke chipset via <http://www.ali.com>

Windows 98 SE: u kunt twee patches voor Windows 98 SE downloaden via <http://www.usbman.com>

Schakel de optie voor het uitschakelen van USB-foutrapportage in Apparaatbeheer in. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. Klik op de tab Apparaatbeheer. Klik op het plusteken voor USB-controllers om de chipset weer te geven. Klik met de rechtermuisknop op de controller en kies Eigenschappen. Schakel het selectievakje voor het uitschakelen van USB-foutrapportage in op het tabblad Geavanceerd.

Ga naar <http://www.usb.org> voor meer informatie.

Bieden de hier aangedragen oplossingen geen uitkomst en functioneren de USB-hostcontrollers nog steeds niet naar behoren, dan moet u mogelijk een PCI- of USB-kaart installeren.