

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020130

Waarom krijg ik tijdens het scannen in Windows de fout “ESTW5UI.DLL”?

Instructies

Opmerking: dit probleem kan zich voordoen als de Twain-driver niet volledig is geïnstalleerd.

Download de laatste Twain-driver van de website van EPSON:

<http://www.epson.com/>. Volg de instructies op het scherm om de Twain-driver te installeren.