

# EPSON

## Knowledge Base

Artikel: KB020042

**Warum kann die Kopierfunktion des EPSON Smart Panels bei den Scannern Perfection 1250, 1650 und 2450 nicht ohne EPSON-Drucker verwendet werden?**  
Um dieses Problem zu beheben, muss ein Update heruntergeladen und installiert werden. Dieser Patch steht unter <http://www.newsoftinc.com>, zur Verfügung.

Sollte die Kopierfunktion mit Ihren Geräten nicht funktionieren, muss ein Patch zur Aktualisierung des EPSON Smart Panel heruntergeladen werden.  
Dieser Patch kann unter dem Link : <http://www.newsoftinc.com>.

Speichern Sie die Datei im gewünschten Verzeichnis. Nach Abschluss des Downloads doppelklicken Sie auf die Datei, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.