

# **EPSON**

## **Knowledge Base**

Artikel: KB020169

### **Warum kann ich den Status der Parallelverbindung unter Linux nicht abrufen?**

Der Kernel unterstützt die Ablesung (Readback) des Parallelanschlusses nicht. Sie müssen den Kernel mit einer Option erneut kompilieren, die dieses Problem behebt. Dieses Problem tritt ohne eine erneute Kompilierung immer auf, wenn Sie einen Kernel ab Version 2.0 verwenden. Im Folgenden finden Sie die Option, die angegeben werden sollte.

※ "Kategorie" -> "Optionsname"

Bei Kernel 2.2.,  
"Character devices" -> "Support IEEE1284 status readback"

Bei Kernel 2.4.,  
"Parallel port support" -> "IEEE1284 transfer modes"