

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020192

Warum wird unter Linux auf der linken Seite des Papiers eine vertikale Linie gedruckt?

Das Problem wird durch das CUPS-Renderingprogramm verursacht. Das Problem ist daher unvermeidbar. Wir konnten ermitteln, dass das Problem nur bei Version 1.1.14 von CUPS auftritt.